

Ceník náhradních dílů a služeb – zdvihací zařízení

Obj. číslo	Specifikace	Cena bez DPH
1. Strojní části		
101	Převodovka typ PC70/SP/35G	783 000
102	Elektromotor 2Skg250M4včetně KFB100	555 000
103	Spojka 2Skg250M-PC70	22 500
104	Lamela SFB63	42 600
105	Chladicí vrtule pro SKG250	2 100
106	Elektromotor 1LE1002-1AB52	26 600
107	Převodovka ZF125C	58 000
108	Převodovka R107AM112 vč. motoru	122 000
109	Spojka typ CLPG B3M60	63 400
110	Pryžové elementy do CLPG - sada	8 600
111	Svorník lícovaný spec AR310 M18/M18 (1 ks)	1 670
112	Šroub lícovaný spec AR310 M18 (1 ks)	1 720
113	Bubnová spojka AR310/JD	153 800
2. Části elektro		
Vonsch - A		
201A	UNIFREM 400 005DC - základní provedení IP20	32 800
202A	Řídící deska UNF02M2	12 900
203A	Silová deska UNF4M5	22 400
204A	UNIFREM 400 018 - základní provedení IP20	57 800
205A	Řídící deska UNF02-1	20 100
206A	Silová deska UNF4-18	47 200
207A	UNIFREM 400 037 základní provedení IP20	66 900
208A	Řídící deska UNF02-1	20 100
209A	Silová deska UNF4-37	66 900
210A	UNIFREM 400 075 - základní provedení IP20	110 770
211A	Řídící deska UNF02-1	20 100
212A	Silová deska UNF4-90	32 400
213A	Budicí deska PMDRIVER1.2 s polovodiči	92 300
214A	UNIFREM 400 110 - základní provedení IP20	182 800
215A	Řídící deska UNF02-1	20 100
216A	Silová deska SemiX driver UNI-VPMD2	18 500
217A	Zdrojová deska PS-UNI100UP	11 100
218A	Budič tyristorů UNIVSD 01 s tyristory	23 800

TESPO ENGINEERING s.r.o.

ROUBALOVA 7A

602 00 BRNO

TEL.: 543 331 296-7, E-MAIL: info@tespo-eng.cz, URL: www.tespo-eng.cz

219A	Výkonový modul s budiči SemiX (měnič obsahuje 3 ks)	23 000
220A	Výkonové kondenzátory a filtr	51 300
221A	QUATROFREM 400 110A – rekuperační měnič IP54	713 400
222A	Řídící deska UNF02-1	20 100
223A	kompletní repase bez výměny výkonových prvků	277 500
224A	VQFREM 400/3M – měnič se již nevyrábí	
225A	Řídící deska VQF05M	18 800
226A	Silová deska VQF400M4	26 800
227A	SINAM 400/145	60 600
228A	Řídící deska Sinam400E	21 300
229A	RC a EMC deska	7 400
230A	Výkonový tyristor (měnič obsahuje 3 ks)	13 800
231A	SINAM 400/191	70 400
232A	Řídící deska Sinam400E	21 300
233A	RC a EMC deska	7 800
234A	Výkonový tyristor (měnič obsahuje 3 ks)	18 200
235A	VQFREM 400 018 – měnič se již nevyrábí	
236A	Řídící deska VQF05.1	26 400
237A	Repase budiče – 1 fáze	17 850
238A	VQFREM 400 007 – měnič se již nevyrábí	
239A	Řídící deska VQF05.1	26 400
240A	Silová deska	45 200
241A	VQFREM 400 005 – měnič se již nevyrábí	
242A	Řídící deska VQF05.1	26 400
243A	Silová deska	40 600
PDL - B		
201B	Kompletní repase UE-75	85 000
202B	Kompletní repase UE-140	100 215
203B	Kompletní repase ME-36	48 000
204B	Kompletní repase ME-46	57 420
Ostatní - C		
201C	Spec. kabel SEMOFLEX Drum 4x10 (Kč/m)	495
202C	Spec. kabel SEMOFLEX Drum 4x10 (Kč/m)	710
203C	Externí vysílač M2 – spec.	4 735
204C	Miniautomat Zelio 8/4	5 180
205C	Repase napájecí desky přijímače DO 735	4 950
3. Klimatizace jeřábových kabin		
301	Servisní prohlídka – základní rozsah	9 800

	<ul style="list-style-type: none"> - celková kontrola zařízení - kontrola části MaR - vyčištění jednotky VZT - vyčištění jednotky klimatizace - nové kapsové filtry včetně výměny 	
302	Servisní prohlídka – základní rozsah včetně výměny patron uhl. filtru (náhr. sada)	14 500
303	Patrony do uhlíkových filtrů – nová sada	26 500
4. Servisní a revizní činnost - zařízení elektro (Ceny revizí elektro jsou bez cestovních nákladů)		
401	Revize rozsah 1 včetně revizní zprávy: <ul style="list-style-type: none"> - malé stavební objekty - malé technologické zařízení (prohlídka + měření do 4h)	11 000
402	Revize rozsah 2 včetně revizní zprávy: <ul style="list-style-type: none"> - dílčí revize většího stavebního celku - dílčí revize složitějšího technologického zařízení (prohlídka + měření do 8h)	17 500
403	Revize rozsah 3 včetně revizní zprávy: <ul style="list-style-type: none"> - revize většího stavebního celku - revize složitějšího technologického zařízení (prohlídka + měření do 12h)	24 000
5. Servisní a revizní činnost – zdvihací zařízení (Ceny revizí a servisních prohlídek jsou bez cestovních nákladů)		
501	Revize kladkostroje do 5 t s hydraulickým drapákem včetně revizní zprávy	12 600
502	Revizní zkouška kladkostroje do 5t s hydraulickým drapákem dle ČSN 27 0142 včetně revizní zprávy – neobsahuje položku Zajištění zkušebního břemene	14 900
503	Pravidelná servisní prohlídka kladkostroje do 5t s hydraulickým drapákem - neobsahuje položku Výměna hydraulického oleje	13 500
504	Pravidelná servisní prohlídka závěsné plošiny do 500kg	5 300
6. Hodinové sazby a cestovní náklady		
601	Základní sazba – technik TESPO engineering	660
602	Zvýšená sazba: <ul style="list-style-type: none"> - práce o víkendu - práce ve státní svátek - práce s využitím termínu zahájení prací do 24h od oznámení závady - programování zařízení 	990
603	Hodinová sazba na cestě	440
604	Cestovní náklady (Kč/km)	12